



Problemstellen handelsüblicher Raumpartüren

(1)
Schwenkbewegung der Tür dreht die Dichtung aus der Führungsnut.

(2)
Keine Sturzdichtung im Falz. Ersatz durch Bürstendichtung, welche verschleißt.

(3)
Gefahr des Quetschens am Mittelgelenk. Die eingesetzte Gummilippe mildert maximal den Schmerz.

(4) / (5)
Das System verlangt ein Drehgelenk direkt über dem Fußboden. Diese Stelle ist praktisch nicht zu reinigen und bringt hygienische Probleme mit sich.